



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alle Direzioni Generali Territoriali

Ai CPA

A tutti gli UMC

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

e, p.c.

ANFIA
anfia@anfia.it

UNRAE
info@unrae.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

OGGETTO: Aggiornamento circolari prot. n. 5350 del 13/2/2021 e prot. n. 7526 del 3/3/2021 "Art. 78, Codice della strada - semplificazioni per l'aggiornamento della carta di circolazione".

A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 24/6/2022, del DM 19/5/2022 e del DD 19/5/2022, fermo restando che il campo di applicazione è quello previsto esclusivamente per le modifiche elencate all'allegato A, parte 1, del DM 19/5/2022, si rende necessario aggiornare la tabella, riportata al punto 2 "Accreditamento officine" di cui alla circolare prot. n. 7526 del 3/3/2021, che così viene modificata:

Tipo di modifica (rif. Allegato. A del DM 19/5/2022)	Abilitazioni officine di autoriparazione		
	meccatronica	carrozzeria	gommista
1. Sostituzione serbatoio GPL	si	no	no
2. Gancio di traino veicoli M1 ed N1	si	si	no
3. Installazione per sostituzione attacco sferico	si	si	no
4. Installazione/rimozione doppi comandi	si	no	no
5.1 Pomello al volante	si	si	no
5.2 Centralina comandi servizi	si	no	no
5.3 Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;	si	no	no
5.4 Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)	si	no	no
5.5 Specchio retrovisore grandangolare interno	si	si	no
5.6 Specchio retrovisore aggiuntivo esterno	si	si	no
6. Installazione sistemi ruota	no	no	si

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzi

PS
CM